

А К Т
обследования ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»
на предмет инженерно-технической укреплённости, оснащённости
техническими средствами охранной, тревожной сигнализации

«26» июня 2014 г.

г. Анадырь

Комиссия в составе:

1. И.О. заместителя начальника отдела полиции по СОП подполковник полиции Колесников Д.С.
2. Начальник ППО Анадырского ОВД капитан полиции Козл Р.В.
3. Начальник отделения информационной безопасности и мониторинга ДОК в МП Чукотского АО Пронин Е.С.
4. Начальник отдела по режиму ГАОУ СПО ЧАО ЧМК Бугай В.И.
5. _____

приняла обследование здания ГАОУ СПО ЧАО «Чукотского многопрофильного колледжа» по адресу: ул. Студенческая 3, на предмет технической укреплённости, антитеррористической защищённости и состояния охраны объекта.

Обследованному установлено:

Чукотский многопрофильный колледж является объектом с массовым пребыванием граждан. Он представляет собой комплекс административных, бытовых и учебных корпусов. Колледж состоит из пяти многоэтажных корпусов соединённых между собой галереями, корпус № 6 представляет собой отдельно стоящее здание. Здания комплекса выполнены из железобетонных конструкций, стены, пол, потолочные перекрытия капитальные.

Корпус № - 1. Представляет собой четырёхэтажное здание, в котором по проекту расположен центральный вход, он закрыт, используется в редких случаях. Центральный вход имеет три двухстворчатые металлические двери, оборудованные одним времённым замком. Слева и справа от центрального входа находятся лестничные марши, ведущие на верхние этажи. На каждой лестнице четвёртого этажа находится люк, ведущий на чердак здания, и каждый запирается на напесной замок. В первом корпусе расположены: административные, учебные и хозяйственные помещения. На втором и третьем этажах расположены классы информатики, входные двери которых заблокированы камерами видео наблюдения. Первый корпус соединён с четвертым и со вторым переходами.

Корпус № - 2. Представляет собой двухэтажное здание, в котором находится основной вход в колледж. Он выполнен из двух металлических двухстворчатых дверей, которые расположены в два ряда и образуют тамбур, который ведёт в коридор. Из коридора имеется вход в центральный холл колледжа, где расположен центральный пост и диспетчерская охраны. Имеется два лестничных марша на второй этаж в столовую. На лестничных площадках имеются люки, ведущие на чердак, они запираются на напесные замки. В кухне столовой имеется третья лестница для подачи продуктов, она выходит на тал второго корпуса и оборудована тремя металлическими односторонними дверями, которые имеют по одному времённому замку. Во втором корпусе расположены: автобусный зал, который имеет запяской выход. Он оборудован тремя металлическими односторонними дверями, первая дверь оборудована комбинированным замком с внутренней стороны. На запяском выходе находится лестница, ведущая на второй этаж в учебный кабинет. Спортивный зал, который также имеет запяской выход с тремя металлическими односторонними дверями и лестницу, ведущую на второй этаж, в кабинет учителя физкультуры. Второй корпус соединён с первым переходом.

Корпус № - 3. Представляет собой двухэтажное здание, в котором находится административные и учебные помещения. По торцам корпуса расположены две лестницы, ведущие на второй этаж. На лестницах второго этажа имеются люки, ведущие на чердак здания,

которые закрываются на навесные замки. В передней части здания, напротив служебного входа расположен пост охраны. Вход имеет две металлические двери, первая закрывается на замок, вторая на один фронтальный замок. С правой стороны здания находится помещение бухгалтерии, около кабинета со стороны крыльца оборудовано металлической решеткой. Повышение класса, которая имеет металлическую самозакрывающую дверь, запертую на один фронтальный замок, сейф и место для выдачи денежных средств, внутреннее пространство класса заблокировано ОПС, которая выведена на контрольный пост охраны. Запущенный выход, оборудован тремя металлическими самозакрывающимися дверями, наружная дверь имеет самозакрывающийся замок. На втором этаже расположены приемная и кабинет директора. Внутреннее пространство 3-го этажа заблокировано с помощью видео наблюдения.

Корпус № 4, и № 5. Представляет собой пятиэтажное здание, в котором расположены объекты с жилищно-бытовое назначение. Объекты условно разделены на два корпуса. Объективно имеет четыре лестничных марша. На каждой лестничной площадке находится люк, ведущий на чердак здания, в каждой запертой на навесной замок. Наружная каждая лестничная марша здания расположена попарно лестница, на которую из коридора каждого этажа ведет запорный замок. На первом этаже коридора имеется четыре запорных замка, каждая оборудована тремя металлическими самозакрывающимися дверями. Наружные двери имеют один самозакрывающийся замок. 4й и 5й этажи соединены с третьим и первым переходом.

Корпус № 6. Располагается на земельном участке и представляет собой трехэтажное и учебное двухэтажное здание, в котором на первом этаже находится гараж, имеется две лестницы, ведущие на второй этаж. В гараже расположены стеновой и решетчатый боксы, с правой стороны здания расположены служебные и складские помещения. На первом этаже имеется два входа оборудованные двумя металлическими самозакрывающимися дверями, с одного из них замки на каждом. Имеется две парадных входы, рядом расположены пост охраны. На втором этаже расположены два класса, кабинет учителя и складские помещения.

Системные шкафы. Все помещения объекта оборудованы пожарной сигнализацией, кабинеты первого этажа заблокированы с помощью сигнализации, внутреннее пространство коридора заблокировано камерами видео наблюдения, которые выведены на контрольный пост охраны. Охрану объекта осуществляет дежурные по району, несменно по 12 часов. На территории объекта установлены два поста охраны, в корпусе № 2, и корпусе № 1. Объект оборудован ОПС, звуковой и голосовой системой оповещения о пожаре и ЧС, системой видеонаблюдения, которая контролирует внутреннее и наружное пространство комплекса. Объект оборудован ПС (Пожарной сигнализацией) и КТС (автоматической пожарной сигнализацией, для мгновенного вызова пожарных подразделений) и системой видеонаблюдения на территории комплекса.

Президентские:

Подпись члена комиссии:

Подпись:  Алексеев Д.С.

Подпись:  Кузнецов П.В.

Подпись:  Петрова Е.С.

Подпись:  Пригода В.И.

Подпись: _____